

# Umgestaltung Weinerstraße Ochtrup

## Anwohnerbeteiligung



# Inhalt

## 1. Einführung

- 1.1. Anlass
- 1.2. Bestand südlicher Teil
- 1.3. Bestand nördlicher Teil

## 2. Entwurf

- 2.1. Planungsvorgaben
- 2.2. Gesamtes Planungsgebiet
- 2.3. Ausschnitt Teil 1
- 2.4. Ausschnitt Teil 2
- 2.5. Ausschnitt Teil 3
- 2.6. Ausschnitt Teil 4
- 2.7. Ausschnitt südlicher Teil mit Belangen der Feuerwehr
- 2.8. Ausschnitt nördlicher Teil mit Belangen der Feuerwehr
- 2.9. Beispielbilder aus der Bahnhofstraße
- 2.10. Beispielbilder aus der Bahnhofstraße
- 2.11. Beispielbilder der vorhandenen Lichtschächte

## 1.1. Anlass

- Die Weinerstraße ist in die Jahre gekommen und die Auswirkungen sind aktuell deutlich sicht-, sowie spürbar
- Es gibt Beschwerden darüber, dass...
  - Die Pflasterbeläge nicht mehr in allen Teilen barrierefrei sind
  - Die Optik nicht attraktiv ist
- Nördlich und südlich der Weinerstraße wurden die Pflasterbeläge bereits erneuert
- Die Weinerstraße wird als „Lückenschluss“ umgestaltet



Weinerstraße mit Blick Richtung Süden



Weinerstraße mit Blick Richtung Norden



## 1.3. Bestand nördlicher Teil



### 2.1. Planungsvorgaben

- Die Höhenlage der Straße wird angepasst – es wird eine mittig verlaufende Rinne als Tiefpunkt und Barriereleitstreifen geben
- Westlich der Rinne werden eine Baumreihe angelegt und die Ausstattungselemente platziert
- Das Mehrsteinsystem aus den bereits neugebauten Abschnitten wird weitergeführt


## 2.2. Gesamtes Planungsgebiet



## 2.3. Ausschnitt Teil 1




## 2.4. Ausschnitt Teil 2





## 2.6. Ausschnitt Teil 4



## 2.7. Ausschnitt südlicher Teil mit Belangen der Feuerwehr





### 2.9. Beispielbilder aus der Bahnhofstraße



### 2.10. Beispielbilder aus der Bahnhofstraße



### 2.11. Beispielbilder der vorhandenen Lichtschächte



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit  
Fragen? Beantworten wir gerne.

